

DEKK & KJETTING

Ta med deg denne når du skal ut og kjøre lastebil på vinterveiene!

Fra 1. november (16. oktober Nordland, Troms og Finnmark)

- Min. 5 mm mønsterdybde • Piggdekk tillatt • Kjetting skal medfølge

Fra 15. november

- Vinterdekk* Min. 5 mm mønsterdybde • Piggdekk tillatt • Kjetting skal medfølge

Fra 31. mars

- Min. 1,6 mm mønsterdybde • Piggdekk tillatt • Kjetting skal medfølge

Fra mandag etter 2. påskedag (30. april Nordland, Troms og Finnmark)

- Min. 1,6 mm mønsterdybde

Vinterdekk av typen «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler.

- * Vinterdekk av typen «Mud and snow» eller «3 peak mountainsnowflake» på øvrige aksler og tilhenger.

HUSK!

Riktig hjulutrustning og veggrep er førerens ansvar.

- Kjettinger skal være tilpasset kjøretøyets hjuldimensjoner.
- Kjettinger skal være i metall/stål og en lenke skal alltid være i kontakt med vegbanen.

Lastebil som **IKKE** skal trekke tilhenger:

- Én snøkjetting tilpasset styrende hjul • To* snøkjettinger tilpasset drivaksler.

Lastebil som trekker tilhenger:

- Én snøkjetting tilpasset styrende hjul • Fire* snøkjettinger tilpasset drivaksler.

Tilhenger:

- To snøkjettinger tilpasset dekkene på tilhengeren.

* Om montert «On spot» eller tilsvarende løsninger kan antall kjettinger reduseres med to.



Statens vegvesen



NORGES LASTEBILEIER-FORBUND



DEKK & KJETTING

Ta med deg denne når du skal ut og kjøre lastebil på vinterveiene!


Slik legger du på kjetting

BRUK ALLTID parkeringslys og refleksevest når du legger på kjettinger, da vil andre trafikanter oppdage deg tidlig!

1490 - Oktober 2024



1. Legg ut kjettingen med piggene opp



2. Låsearm skal vende mot deg



3. Legg ut kjettingen over dekket



4. Kjør fremover



5. Koble sammen kjettingen med innerlås



6. Fest og stram ytterlås

Du finner mer informasjon om kjøring på norske vinterveger i Trucker's Guide på www.vegvesen.no